

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС с 15.11.2018 по 30.11.2018 проведен мониторинг проведен мониторинг общества с ограниченной ответственностью «Распилов-Ка», по адресу: ул.Центральная, 1, д.Замошье Осиповичского района Могилевской области.

В ходе проведения мониторинга были выявлены следующие нарушения:

1. Не организована работа по обеспечению пожарной безопасности на объекте, а именно: не разработана инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями Постановления МЧС №28 от 28.04.2018; не организована подготовка работников, ответственных за пожарную безопасность на объекте и работников осуществляющих эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов по программе пожарно-технического минимума в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.05.2018 №36, приказом не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте.

2. Помещения, здания, наружные установки и территория объекта не обеспечена исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Постановления МЧС №35 от 18.05.2018.

3. Здания, сооружения, помещения и оборудования эксплуатируются не в соответствии с проектной документацией и эксплуатационной документацией на них.

4. Не разработана в установленном порядке эксплуатационно-техническая документация на технологические процессы, осуществляемые в соответствии с инструкциями технологического оборудования и утвержденной технологической документацией, разработанные в соответствии с требованиями ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации. Не определены для каждого здания, сооружения, помещения, наружной установки основные пожарно-технические показатели (п.п.9, 10, 29 ОТПБ, п.п.8, 9 Правила пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014);

5. Замки (запоры) на дверях расположенных на путях эвакуации не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Допускается загромождение дверей на путях эвакуации (п.48, п.50 ОТПБ).

6. Не обеспечивается свободный подъезд аварийно-спасательной техники к пожарному резервуару.

7. Пожарный резервуар не имеет опознавательных знаков соответствующих требованиям технических нормативных правовых актов

размещенных на видных местах. Не осуществляется проверка наружного противопожарного водоснабжения.

Пункты нарушений № 1,2,7 ранее отражались в предписании №118 от14.11.2018.

Директору ООО «Распилов-Ка» Леплянину Евгению Павловичу были вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению вновь выявленных мероприятий, по ранее предлагаемым нарушениям начат административный процесс.