

## Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг частного производственного унитарного предприятия «Ламбара» (директор Курильчик Дмитрий Сергеевич), расположенного по адресу: Осиповичский район, д.Лапичи, ул.Садовая, 23.

В ходе проведения мониторинга были выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

производство работ осуществляется не в соответствии с эксплуатационно-технической документацией разработанной в установленном порядке на основании инструкций технологического оборудования и утвержденных технологических документов, выполненной в соответствии с требованиями ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации;

не определены для каждого здания, сооружения, помещения, наружной установки основные пожарно-технические показатели и не выполнены противопожарные мероприятия в соответствии требованиям ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации исходя из определенных пожарно-технических показателей;

допущено устройство жилых помещений для проживания людей, в том числе временного, в зданиях (сооружениях) на территории предприятия;

не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

имеющаяся инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям постановления МЧС Республики Беларусь №28 от 28.04.2018.

Руководителю субъекта направлены рекомендации для устранения вновь выявленных нарушений в ходе мониторинга.

*Старший инспектор СПиВсО Осиповичского РОЧС  
Роман Серченя*