

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг торговых объектов общественного питания придорожного сервиса Могилевской области ИП Шевелева И.В. мини-кафе «Юлия», расположенного по адресу: п.Сосновый, Осиповичского района.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения:

1. Система пожарной автоматики находится в неработоспособном и неисправном состоянии не восстановлены демонтированные шлейфы в ходе ремонта обеденного зала.

2. Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков (запоров) на дверях, расположенных на пути эвакуации.

3. Не организована подготовка работников, ответственных за пожарную безопасность на объекте по программе пожарно-технического минимума в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.05.2018 № 36 и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

4. Не обеспечены помещения объектов исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Постановления МЧС №35 от 18.05.2018.

5. В мини-котельных кафе установлены непосредственно возле от В мини-котельной мини-кафе «Юлия» не выполнена противопожарная разделка при пересечении дымовой трубой отопительного котла перекрытия выполненного из горючего материала отопительных приборов (котлов) сиденья-лежанки выполненные из горючих материалов.

В адрес директора ИП Шевелева И.В. Шевелевой Ирины Владимировны направлены рекомендации для устранения выявленных нарушений.