

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС с 03.12.2018 по 10.12.2018 проведен мониторинг ГУКДСП «Круглянская ПМК №266», г.Круглое, ул.Могилевская, д.17, на новостроящемся объекте: «Терапевтический корпус на 100 коек по ул.Октябрьской, д.2, г.Осиповичи».

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения:

1. Мобильные здания не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Постановления МЧС №35 от 18.05.2018.

2. Приказом не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте строительства.

3. Не организована подготовка работников: ответственных за пожарную безопасность на объекте строительства, осуществляющих эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов, по программам пожарно-технического минимума в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.05.2018 №36.

4. На объекте строительства отсутствует инструкция по пожарной безопасности.

5. Не организовано проведение противопожарных инструктажей с работниками

Директору ГУКДСП «Круглянская ПМК №266» Шумейко Виталию Петровичу были вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению предложенных мероприятий.