

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Работником инспекции надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС был проведен повторный мониторинг состояния пожарной безопасности цеха добычи и переработки торфа филиала РУП "Могилевэнерго" Бобруйские тепловые сети", расположенного по адресу: ул. Лесная, 4, пос.Татарка, Осиповичский район, начальником которого является Батюня Евгений Евгеньевич.

При проведении повторного мониторинга нарушений законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности не выявлено.

